



(Quelle: 474th Fighter Group Association)
2nd Lieutenant Ralph E. Byers

Datum:	13. März 1945
Nationalität:	USA
Typ / Serial- Nr. / Kennung:	P-38J-10-LO / 42-68092 / 7Y-J
Kategorie:	Zweimotoriges Jagdflugzeug / Jagdbomber
Einheit:	429th FS / 474th FG / 9th USAAF
Besatzung (Anzahl):	1 Mann
Besatzung (Name):	2nd Lieutenant Ralph E. Byers (Personalnummer O-766 415)
Ort (zu Boden gegangen):	Die Trümmer seiner Maschine verteilten sich über ein größeres Gebiet östlich von Linz, im Döttersbachtal und oberhalb von Roniger Hof, wobei das Hauptteil oberhalb des Heidscheidswieher im Wiesenthal niederging.
Uhrzeit:	12:50 Uhr
Ursache:	Kollision in der Luft mit einer weiteren P-38 der 429th FS / Die Maschine zerbrach im Luftraum über Dattenberg in mehrere Teile.
Schicksal der Besatzung:	1 Mann tot
Sonstiges:	Teilnahme an einer Mission zur Luftraum-Überwachung der amerikanischen Rheinübergänge bei Remagen, dabei Luftkampf mit Fw 190 des JG 2 / Die zweite in die Kollision verwickelte P-38 der 429th FS konnte trotz eines ausgefallenen Triebwerkes sicher auf ihrem Heimat-Flugplatz landen.
Quellen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daily Diary of the 429th Fighter Squadron - 13th March 1945 2. Ermittlungen von Herrn Heinz Jirousek aus Bad Hönningen 3. Schriftverkehr mit Gary Koch, Historiker der 474th FG 4. Missing Air Crew Report (MACR) 13100 5. Heimat-Jahrbuch 1997 des Landkreises Neuwied - Artikel <i>Deutsche und alliierte Flugzeugabstürze während des Zweiten Weltkrieges im Kreis Neuwied</i> von Jakob Weiler 6. www.forum.12oclockhigh.net - Losses 474th FG at 13th March 1945 (16th May 2017)